

C.
B.
A.
+6,60
+6,73
5,70
3,97
R.5.2.
1,73
3,40
3,68
45°
+3,93
+3,60
+3,20
R.3.1.
R.3.2.
R.4.13.
+2,70
+2,75
+2,85
+2,50
+2,10
~68
~94
~1,62
1,65
2,25
+0,60
1,15
R.4.12.
R.2.7.
R.2.8.
R.2.1.
R.2.2.
R.2.3.
±0,00=
=207,0 Bfm
-0,01
-0,35
-0,44
-0,65
-1,00
-0,91
-1,21
R.4.10.
2,40
2,55
2,61
R.1.2.
R.1.1.
-3,05
-3,61
-3,32
-3,52
-3,88
-4,08
-3,75
3,50
3,75
5,15
5,40