
R4: SZÁLLÁSHELY FÜRDŐSZOBA
60x10 cm falazóblokk válaszfal
10 mm hálóerősített vékonyvakolat
15x150 mm keményfa beltéri lábazat
P9
mozaikcsempe fal- és padlóburkolat
P8
használati vízszig. hajlatképzése habzsinórral
önterülő esztrichbeton
kő járólap burkolat
gang tartószerkezete
építőlemez alátétréteg homokra fektetve palló hátszerkezettel


R5: NYUGATI UDVAR-KISZELLŐZTETETT LÁBAZAT
vízorral ellátott kő lábazatlezáró burkolatelem
lábazati vízzáró bevonatfestés
kőlap lábazatburkolat
35 cm-ig felvezetett talajnedvesség elleni bitumenes vtg.lemez szigetelés
t.nedv. elleni szigetelést takaró bádogprofil a járólapra vezetve
1 % lejtés
kő járólap
kő lábazatburkolat rögzítése
sajtolt acéllemez utólagos talajnedvesség elleni szigetelés
eredti téglafal
10 mm hálóerősített vékonyvakolat
15x150 mm keményfa beltéri lábazat
dilatációs hézag kitöltése polifoam réteggel, tömítése rugalmas kittel habszalag háttámasszal
P4
4 mm vtg melegen hengerelt L acél szelvény talajnedv. elleni bitumen vtg.lemez szigetelést tartó elem, vasalt aljzathoz rögzítve
szerkezeti dilatáció mozgását felvevő Schlütter vízszigetelés profil az acélszelvény rögzítésével leszorítva és megfogva, az eredeti falhoz laposvassal rögzítve lecsúszás ellen
kavicsfeltöltés
járólapok vasbeton alapszerkezete


R6: MEGLÉVŐ FAL- ÚJ ALJZAT KIALAKÍTÁS
dilatációs hézag kitöltése polifoam réteggel, tömítése rugalmas kittel habszalag háttámasszal
4 mm vtg melegen hengerelt L acél szelvény talajnedv. elleni bitumen vtg.lemez szigetelést tartó elem, vasalt aljzathoz rögzítve
burkolat síkjában maradó küszöb
4 mm vtg melegen hengerelt C acél ültetőprofil PUR habbal kitöltve, függőleges oldalára a talajnedvesség elleni szigetelés fel van vezetve és egy laposvas elemmel megfogva
furnérborítású ajtólap
dilatációs hézag kitöltése polifoam réteggel, tömítése rugalmas kittel habszalag háttámasszal
P4
szerkezeti dilatáció mozgását felvevő Schlütter vízszigetelés profil az acélszelvények rögzítésével leszorítva és megfogva
szerkezeti dilatáció mozgását felvevő Schlütter vízszigetelés profil az acélszelvények rögzítésével leszorítva és megfogva


R3: TERASZ
felújított fa nyílászáró
dilatációs hézag kitöltése polifoam réteggel, tömítése rugalmas kittel habszalag háttámasszal
4 mm vtg melegen hengerelt C acél ültetőprofil PUR habbal kitöltve, függőleges oldalára a talajnedvesség elleni szigetelés fel van vezetve
4 mm vtg melegen hengerelt L acél szelvény talajnedv. elleni bitumen vtg.lemez szigetelést tartó elem, vasalt aljzathoz rögzítve
kültéri fagyálló ragasztott kerámia teraszburkolat
P6
P4
1 % lejtés
szerkezeti dilatáció mozgását felvevő Schlütter vízszigetelés profil az acélszelvények rögzítésével leszorítva és megfogva
terasz vasbeton aljzata


R2: KAPUALJ
dilatációs hézag kitöltése polifoam réteggel, tömítése rugalmas kittel habszalag háttámasszal
4 mm vtg melegen hengerelt L acél szelvény talajnedv. elleni bitumen vtg.lemez szigetelést tartó elem, vasalt aljzathoz rögzítve
P4
P3
vasbeton aljzat kétoldalt az eredeti szerkezetbe fészkelve
szerkezeti dilatáció mozgását felvevő Schlütter vízszigetelés profil az acélszelvények rögzítésével leszorítva és megfogva


R1: KAPU
eredeti tömörfa kapu korszerűen felújítva
dilatációs hézag kitöltése polifoam réteggel, tömítése rugalmas kittel habszalag háttámasszal
4 mm vtg melegen hengerelt L acél szelvény talajnedv. elleni bitumen vtg.lemez szigetelést tartó elem, vasalt aljzathoz rögzítve
P4
felújított küszöbszerkezet
kőlap járdaburkolat a kapualjban homokágyra fektetve
járda aszfaltburkolata
1 % lejtés
szerkezeti dilatáció mozgását felvevő Schlütter vízszigetelés profil az acélszelvények rögzítésével leszorítva és megfogva
talajnedv. elleni 2 rtg bitumenes vtg.lemez L acélra fevezetve és megfogva