



Jelen állapot

A fürdő arculatát ad hoc módon történt fejlesztések jellemzik, melyek következménye az épület állomány kaotikus funkcionális rendszere, alárendelt építészeti karaktere. A szomszédos épületek arányai egyenlőtlen helyzetet teremtenek. A fürdő megközelítése nehézkes. A hely jelentőségéhez képest a jelenlegi épületek a fejlesztéseket nem teszik lehetővé, illetve a nemrég elkészült épületek is egyfajta építészeti zsákutcát jelentenek.




szigeterőd

A fürdő megközelítése a Kossuth utcából induló alléről közelíthető meg, mely két részre vágja a területet. Északra a Vár, délre a fürdő területe. Mindkét terület sajátos elrendezéssel bír, mely a tervünk fő konceptuális elemévé vált. A Vár történeti helyzete egy szigetszerű várerőd képét jelenti. Ugyanígy szigetszerű a fürdő területe, melyet délről a élővízcsatorna határol. Előképzeblől kítűnt, hogy a vár egykor szigeterődként települt. Minden irányból víz határolta.



megközelítés - bejárat

Ezt a különleges helyzetet meg lehet idézni úgy, hogy az eredeti védműn kívül élővizet hozunk létre. Az allétól északra természetes vizet, délre a fürdő területén mesterséges vizeket tervezünk. A Kossuth utcáról érkező út végleges eleme, s az így létrejövő teresedés a fürdő bejáratát készíti elő. Ezen a találkozási ponton egyszerre megidézhető a várak vízfelülete és az új fürdő bejárata.



parkolás

Az allé mentén tervezett gépkocsi parkolókat nem javasoljuk megépíteni, mert szükségtelen terhet jelent a sétány mentén. Bár a pályázati kiírás erre nem kér választ, mégis a fejlesztés sarkalatos pontja, ezért egy későbbi bővítés lehetőségével számolva a gyógyászati épület előtti park alá süllyesztve tudjuk azt elképzelni.

