



HELYISÉG MEGNEVEZÉSEK

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| F02 Közlekedő váró | F61 Vetkőző |
| F03 Előtér | F62 Traumatológiai ambulancia |
| F04 Lépcsőház | F63 Előtér |
| F05 Előtér | F64 Vetkőző |
| F05a Férfi Wc | F66 Előtér |
| F06 Előtér | F67 Vetkőző |
| F06a Női Wc | F68 Sebészeti ambulancia |
| F07 Közlekedő | F69 Előtér |
| F08 Folyosó | F70 Vetkőző |
| F09 Közlekedő | F71 Sebészeti ambulancia |
| F10 Lépcsőház | F72 Gipszelő |
| F11 folyosó | F73 Traumatológiai kiemelt kezelő |
| F12 Közlekedő | F74 Diszpécser központ |
| F13 Lépcsőház | F75 Pihenő |
| F14 Közlekedő | F76 Traumatológiai röntgen |
| F15 diszponibilis | F76a Előtér-Wc |
| F16 Diszponibilis | F77 Letért értékelő |
| F17 Diszponibilis | F78 Előtér |
| F18 Diszponibilis | F78a Wc |
| F19 Előtér | F80a Szélfogó |
| F20 Zuhany | F80 Sérültek várója |
| F21 Műtősnői tartózkodó | F82 Mozg.korl.Wc |
| F22 Vetkőző | F83 Váró |
| F23 Orthopédiai vizsgáló | F84 Értékmegőrző |
| F24 Urológiai vizsgáló | F84a Vér, gyógyszer raktár |
| F25 Vetkőző | F85 Gép-műszer raktár |
| F26 Wc | F86 Fül-orr-gégészeti vizsgáló |
| F27 Műszeres vizsgáló | F87 Fül-orr-gégészeti vizsgáló |
| F28 Előtér | F88 Átfektető-előtér |
| F29 Zuhany | F89 Átfektető |
| F30 Sebészeti orvosi ügyelet | F90 Betegfürdőtű |
| F31 Előtér | F91 Schokktalanító |
| F32 Zuhany | F92 Belső folyosó |
| F33 Traumatológiai orvosi ügyelet | F92a Ébredő |
| F34 Előtér | F93 Asztallap lemosó |
| F35 Zuhany | F94 Asztallap tároló |
| F36 Műtősnői ügyelet | F95 Hulladék tároló |
| F37 Előtér | F96 Takarítószer tároló |
| F38 Zuhany | F97 Előkészítő |
| F39 Műtősnői ügyelet | F98 Bemcsakodó |
| F40 Előtér | F99 Akut traumatológiai műtő |
| F41 Zuhany | F100 Előkészítő |
| F42 Műtősnői tartózkodó-beteghordók | F101 Bemcsakodó |
| F43 Szélfogó | F102 Szeptikus műtő |
| F44 Betegfelvételi előcsarnok | F103 Női öltöző |
| F45 Váró | F104 Női steril öltöző |
| F46 Tolókocsi tároló | F105 Női steril kijárat |
| F47 Ruhatár | F106 Piszkos zöld bejárat |
| F48 Fogyasztótér | F107 Piszkos öltöző női |
| F49 Büfé | F108 Zuhany, Wc |
| F50 Női Wc előtér | F109 Szennyes közlekedő |
| F51 Női Wc | F110 Férfi öltöző |
| F52 Férfi Wc | F111 Férfi steril öltöző |
| F53 Férfi Wc előtér | F112 Férfi piszkos öltöző |
| F54 Öltöző | F113 Zuhany, Wc |
| F55 Raktár | F114 Bemcsakodó |
| F56 Információ | F115 Suturazó |
| F57 Felvétel | F116 Előtér |
| F58 Vetkőző | F117 Steril tartózkodó |
| F58/a Vetkőző | F118 Steril raktár |
| F58/b Előtér | F92b Közlekedő |
| F59 Átvilágító rtg. | F92c Steril nővérdolgozó |
| F60 Előtér | |

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA, SEKESZÁRD - ÚJ M T ÉS DIAGNOSZTIKAI ÉPÜLET - FÖLDSZINT